


## Инструкция по установке драйвера.

В некоторых ситуациях ОС Windows не может автоматически определить драйвер для работы сканера NEO MAX SD в режиме эмуляции COM. В таких ситуациях требуется выполнить установку вручную.

1. Распакуйте скачанный на сайте архив «Driver NEO VCOM.zip» в удобное место.
2. Откройте диспетчер устройств.
3. Кликните правой кнопкой мыши по сканеру «NEO MAX SD», который определился в системе как «Неизвестное устройство» (Рисунок 1) и выберите пункт «Обновить драйвер».



4. В следующем окне выберите пункт «Найти драйверы вручную на этом компьютере».

← Обновить драйверы — Неизвестное устройство

Как вы хотите провести поиск драйверов?


→ Автоматический поиск драйверов

Windows выполнит поиск оптимального драйвера на компьютере и установит его на устройство.


→ Найти драйверы на этом компьютере  
Поиск и установка драйвера вручную.

Отмена

5. Нажмите на кнопку «Обзор» и укажите путь до ранее распакованной папки с драйвером «Driver NEO VCOM.zip» и нажмите кнопку «OK», после чего нажмите кнопку «Далее».



6. Система сообщит об успешной установке драйверов, нажмите кнопку «Закреть».



## 7. Установка драйверов закончена.

